

Stan czystości rzeki Czarna Staszowska w latach 2010-2013 r.

Nazwa JCW	Kod JCW	Klasa elementów biologicznych	Klasa elementów hydromorfologicznych	Stan / potencjał ekologiczny	Stan chemiczny
Czarna od Dopływu z Rembowa do Zbiornika Chańcza	PLRW2000921783	II	I	DOBRY	-
Czarna od Łukawki do Dopływu z Rembowa	PLRW20009217817	III	I	DOBRY	DOBRY
Czarna od zbiornika Chańcza do ujścia	PLRW2000921789	II	I	DOBRY POWYŻEJ	DOBRY

Stan czystości zbiornika Chańcza w latach 2010-2013 r.

Nazwa JCW	Kod JCW	Klasa elementów biologicznych	Klasa elementów hydromorfologicznych	Stan / potencjał ekologiczny	Stan chemiczny
Zbiornik Chańcza na rzece Czarna	PLRW2000021785	II	I	DOBRY POWYŻEJ	-

Źródło: <http://kielce.pios.gov.pl/monit/wodpowwyn.htm>